P64 電子式壓力計 Electronic pressure guage

數字顯示型壓力錶，同時實現壓力傳送器與壓力指示器的功能，現場直接數字顯示，基本款可設定兩組 NPN 或 PNP 輸出。選配數據通信功能可實現與人機介面數據傳輸控制，實現各節點即時顯示及控制。

Digital display pressure gauge, which simultaneously realizes the functions of pressure transmitter and pressure indicator, with direct digital display on site. The basic model can be set with two sets of NPN or PNP outputs.



3" 直立式 AD



2" 直立式 AB



3" 背接式 DD



2" 背接式 DB

精度	Plus type：±0.3 F.S max Normal type：±1% F.S max	
工作電壓	10~30Vdc	
壓力範圍	-1~0~600bar	
顯示範圍	0000~9999(紅綠雙色顯示)	
警報值範圍	0000~9999(紅色顯示)	
顯示單位	【kg/cm2】or【psi】or【bar】or 【KPa】or【MPa】	
通訊協定	RS-485 RTU optioned	
類比傳送	4~20mA or 0~10V optioned	
輸出方式	PNP*2 or NPN*2 or Relay*2	
輸出電流	NPN & PNP：150mA max. ；Relay：5A/30 VDC max.	
流體溫度	SS type：- 25 ~ +75°C TF & PP type：- 25 ~ +50°C	
防水等級	IP 65	
外殼標準材質	3"：PP 2"：Nylon	
接頭標準材質	SS304	
膜片標準材質	Plus type：SUS-316L Normal type：Ceramic（AL2 O3 96%）	
接續口選項	1/4"PT 1/2"PT G1/4"	G1/4"-A-DIN3852-E 7/16 -20UNF(M) 7/16 -20UNF(F)
安裝方式	A= 直立式 D= 背接式	
面徑	B=2" D=3"	
壓力範圍	010B=10bar 100B=100bar	010K=10kg/cm2 100K=100kg/cm2
接續材質	SS=316L PP=PP TF=TEFLON	
精度	P=±0.3 F.S max N=±1.0 F.S max	
輸出方式	P= PNP*2 N=NPN*2 R= Relay *2	
附加功能	non=without RS-485 RS=with RS-485	mA=4~20mA V=0~10V
接線方式	2M=Lead wire 2m M12=M12 connection	
接線芯數	non=8cores 4c=4cores	

Accuracy	Plus type：±0.3 F.S max Normal type：±1% F.S max	
Working voltage	10~30Vdc	
Pressure range	-1~0~600bar	
Display range	0000~9999(Green&Red)	
Alarm range	0000~9999(Red)	
Unit type	【kg/cm2】or【psi】or【bar】or 【KPa】or【MPa】	
Communications Protocol	RS-485 RTU optioned	
Transmission type	4~20mA or 0~10V optioned	
Output Type	PNP*2 or NPN*2 or Relay*2	
Output current	NPN & PNP：150mA max. ；Relay：5A/30 VDC max.	
Operating temperature	SS type：- 25 ~ +75°C TF & PP type：- 25 ~ +50°C	
Protection degree	IP 65	
Cast material	3"：PP 2"：Nylon	
Socket material	SS304	
Element material	Plus type：SUS-316L Normal type：Ceramic（AL2 O3 96%）	
Socke type	1/4"PT 1/2"PT G1/4"	G1/4"-A-DIN3852-E 7/16 -20UNF(M) 7/16 -20UNF(F)
Mounting	A (Lower connection) D (Back connection)	
Dial size	B=2" D=3"	
Pressure range	010B=10bar 100B=100bar	010K=10kg/cm2 100K=100kg/cm2
Connection type	SS=316L PP=PP TF=TEFLON	
精度	P=±0.3 F.S max N=±1.0 F.S max	
輸出方式	P= PNP*2 N=NPN*2 R= Relay *2	
附加功能	non=without RS-485 RS=with RS-485	mA=4~20mA V=0~10V
Junction box type	2M=Lead wire 2m M12=M12 connection	
接線芯數	non=8cores 4c=4cores	